

Председателю комиссии по расследованию  
авиационной деятельности на посадочной площадке

«Крокус-экспо» 12.08.2013г

.Дуданову В.Г.

### Докладная записка

Докладываю, что при проверке ПП «Крокус-экспо» выявлено:

1. Несоответствие действующей должностной инструкции диспетчера-информатора новым ФАПам ( утверждена 10 06.2008г., до введение в действие современных ФАП);
2. На каком основании был присвоен литер«К» прибывающему ВС, если посадочная площадка не соответствует требованиям, предъявляемым к таким объектам;
3. По характеру воздушной обстановки и большому количеству ВИП- персон, обслуживаемых на данной ПП, ТРЕБУЕТСЯ ВВОДИТЬ должность не диспетчера-информатора, а ДИСПЕТЧЕРА УВД со всеми правами и обязанностями данного служебного лица.
4. Все вышеуказанные замечания прошу учесть при оформлении служебной документации новой ПП на крыше нового (строящегося) здания «Экспоцентра».

Главный государственный инспектор отдела ОРИВП

МТУ ВТ ЦР ФАВТ

В.Миров

14.08.2013г.

- По п. 1. анализировать необходимость  
АНДП, зарегистрированный в МБС
- По п. 2. необходимость организиро-  
вать несоблюдением п.п. в документе  
определяющим порядок обеспечения  
особо важных случаев.
- По п. 3. диспетчер УВД осуществляет  
деятельность только в соответствии  
воздушном пространстве. 26.08.13