


УТВЕРЖДАЮ

Директор по сопровождению
эксплуатаций



С.Б. Климахин

2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
действующих бюллетеней на вертолет Ка-226.00, выпущенных на 01.08.2018

п/п	Номер бюллетеня, дата введения в действие	Серийные (заводские) номера вертолетов, на которые распространяется бюллетень	Краткое содержание бюллетеня	Наименование		Сроки выполнения работ	Трудоёмкость, чел./час.
				Разработчика бюллетеня	Исполнителя работ		
1	Ка-226-001БЭ 14.04.2009 МТ РФ	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226.00.0000.0000 РЭ.	ОАО «Камов	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	
2	Ка-226-002БЭ 14.04.2009 МТ РФ	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226.00.0000.0000 РЭ.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	
3	226-003-БЭ 06.05.2010 МТ РФ	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации и Руководство по загрузке и центровке вертолетов Ка-226. Включение в состав эксплуатационной документации Дополнения к Руководству технической эксплуатации «Сиденья в транспортной кабине».	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	
4	226-004-БЭ 23.04.2009 МТ РФ	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226.00.0000.0000 РЭ.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	
5	226-005-БЭ 17.02.2010 МТ РФ	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226.00.0000.0000 РЭ.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	
6	226-006-БЭ 15.09.2010 МТ РФ	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226.00.0000.0000 РЭ.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	
7	226-007-БЭ 15.09.2010	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	

п/п	Номер бюллетеня, дата введения в действие	Серийные (заводские) номера вертолетов, на которые распространяется бюллетень	Краткое содержание бюллетеня	Наименование		Сроки выполнения работ	Трудоёмкость, чел./час.
				Разработчика бюллетеня	Исполнителя работ		
	МТ РФ		226.00.0000.0000 РЭ.				
8	Ка-226-008 БД 12.01.2011 МТ РФ	003, 004, 005, 007, 008, 009, 02/03	Замена рессоры вентилятора ОВ-226.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	В соответствии с договором между исполнителем и эксплуатантом	7
9	Ка-226.009БЭ 12.03.2012 МТ РФ	Вертолеты типа Ка-226	Введение в состав эксплуатационной документации вертолета Ка-226 Дополнений к Руководству по летной эксплуатации; Дополнения к РТЭ; Дополнения к Ведомости эксплуатационных документов; Изменение Дополнения к Руководству по загрузке и центровке.	ОАО «КумАПП»	ОАО «КумАПП»	После выполнения работ по бюллетеню № Ка-226-50.008БУ	
10	226.00-010-БД 18.06.2012 МТ РФ	003, 004, 005, 007, 008, 009	Замена болта из титанового сплава ВТ6 на болт увеличенной длины 226.00.1921.0019 из стали 07Х16Н6 и установка шайбы 226.00.1921.0021.3 из стали 14Х17Н12 в переходниках втулок колонки несущих винтов	ОАО «Камов»	Организация, имеющая Сертификат на выполнение данного вида работы	После поступления комплектов болтов	16
11	226.00.011 БД-Г 03.06.2011 МТ РФ	003, 004, 005, 007, 008, 009	Замена хомутов крепления вентилятора ОВ 226, генератора ГТ40ПЧ8В и плунжерного насоса НПЛ.	ОАО Камов	ОАО ПО «Стрела»	В соответствии с утвержденным графиком	10
12	226.00.013.БД-Г 29.06.2011 МТ РФ	003, 004, 005, 007, 008, 009	Замена иштусера 226.00.7710.1031 на иштусер 226.00.7710.1100 с целью исключения попадания влаги в систему статического давления вертолёта.	ОАО ПО «Стрела»	ОАО ПО «Стрела»	В соответствии с контрактом	90
13	226.00.014 БД 14.04.2011 МТ РФ	003, 004, 005, 007	Установка жиклера в тройниках отбора воздуха из компрессоров двигателей 250-С20 R/2 в систему обогрева.	ОАО ПО «Стрела»	ОАО ПО «Стрела»	В сроки согласованные с эксплуатантом	15
14	226-016-БЭ 19.12.2012 Росавиация	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226.00.0000.0000 РЭ.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	4
15	226-017-БД 18.04.2011 МТ РФ	003, 004, 005, 007, 008, 009, 02/03	Изменение конструкции гидробака.	ОАО «Камов»	ОАО «Камов», ОАО ПО «Стрела» предприятия, имеющие Сертификат	После поставки АТИ	16
16	226-042-БД 25.05.2011 МТ РФ	003, 004, 005, 007, 008, 009	Замена перемычек металлизации на основных амортистойках шасси.	ОАО «Камов»	ОАО «Камов» и предприятия, имеющие Сертификат	После поставки АТИ	3
17	Ка-226.00-046-БД 13.03.2012 МТ РФ	Доработке колонок № 017 (вертолет 003), № 016 (вертолет 004),	Замена болтов 226.00.1921.0003 из титанового сплава ВТ6 на болты 226.00.1921.0017 из стали 07Х16Н6	ОАО «Камов»	ОАО «КумАПП» и предприятия, имеющие Сертификат	После поставки АТИ	16

п/п	Номер бюллетеня, дата введения в действие	Серийные (заводские) номера вертолетов, на которые распространяется бюллетень	Краткое содержание бюллетеня	Наименование		Сроки выполнения работ	Трудоёмкость, чел./час.
				Разработчика бюллетеня	Исполнителя работ		
18	Ка-226-00-049-БД 13.03.2012 Росавиация	№ 022 (вертолет 005), № 021 (вертолет 007), № 025 (вертолет 008), № 024 (вертолет 009)	крепления торсионов на втулках колонки 226-00-1900-0000 несущих винтов.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	При получении бюллетеня	4
19	226-053-БЭ 24.11.2015 Росавиация	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226-00-0000-0000 РЭ.	АО «Камов»		По поступлению в ЭО	
20	226-00-057-БУ 27.11.2012 Росавиация	003, 004, 005, 007, 008, 009	Перенос таблю «НАСОС ЛЕВ, БАКА» и «НАСОС ПР. БАКА» с правой панели сигнализации (АР27) на левую панель сигнализации (АР26)	ОАО «Камов»	ОАО «Камов», ОАО «Стрела» организации, имеющие сертификат	По поступлению в ЭО	20
21	226-00-062-БД 18.01.2013 Росавиация	003, 004, 005, 007, 008, 009	По изменению момента затяжки крепления задних болтовых соединений крошечной навески килей к стабилизатору вертолета Ка-226.	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	По поступлению в ЭО	4
22	226-063-БЭ 17.12.2012 Росавиация	Вертолеты типа Ка-226	Высечение в комплект эксплуатационной документации на вертолет Ка-226 интерактивной версии Иллюстрационного Каталога деталей и сборочных единиц РМС-КА226-Ав51Р-IPD-00 как дополнительной опции	ОАО «Камов»	Эксплуатирующие организации	Как дополнительная опция по Договору с Заказчиком	*
23	226-00-064-БД 05.09.2013 Росавиация	Вертолеты Ка-226 (исполнение 226-00) № 003, 004, 005, 007, 008, 009	Доработка хвостовых балок. Замена легп на хвостовых балках	ОАО «Камов»	ОАО ПО «Стрела» и организация имеющая Сертификатна выполнение данного вида работ	По согласованию с ЭО	15
24	226-093-БЭ Росавиация 07.02.2016	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226-00-0000-0000 РЭ.	ОАО «Камов»		В соответствии с договором	
25	226-098-БЭ Росавиация 02.05.2017	Вертолеты типа Ка-226	Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 226-00-0000-0000 РЭ.	ОАО «Камов»		В соответствии с договором	
26	Ка-226-00-112-БД 25.02.2014 Росавиация	003/017, 004/016, 005/022, 007/021, 008/025, 009/024, 0203/033	Устранение протекания воли внутри вала редуктора	ОАО «КумАПП»	ОАО «КумАПП» по договору, заключенному ОАО «Камов» с ОАО «КумАПП»	По согласованию с ЭО	80

п/п	Номер бюллетеня, дата введения в действие	Серийные (заводские) номера вертолетов, на которые распространяется бюллетень	Краткое содержание бюллетеня	Наименование		Сроки выполнения работ	Трудоемкость, чел./час.
				Разработчика бюллетеня	Исполнителя работ		
27	226.00-141-БД 29.03.2016 Росавиация	Колодки, подлежащие доработке: № 016(вертолет 004) № 017(вертолет 003) № 021(вертолет 007) № 022(вертолет 005) № 024(вертолет 009) № 025(вертолет 008)	на проведение работ по замене болтов из титанового сплава ВТ-6 на болты из стали 07Х16Н16 крепления шкворня к корпусу втулки колонок несущих винтов	АО «КумАПП»	АО "КумАПП" в соответствии с договором.	Согласно договора	96
28	226.00-154-БД Изменение 1 04.07.2017 Росавиация	Вертолеты (колодки) подлежащие доработке: 003(017), 004(016), 005(022), 007(021), 008(025), 009(024).	По замене ползушек 226.00.1928.0000 входящих в состав колонок НВ 226.00.1900.0000 на ползушки 226.00.1928.1000 с измененной конструкцией опоры вала и корпуса ползушки	АО «КумАПП»	АО "КумАПП"	и согласованные с эксплуатирующей организацией сроки	120
29	226.00-157-БД 11.01.2018 Росавиация	Колодки подлежащие доработке: № 016 (вертолет 004), № 017 (вертолет 003), № 021 (вертолет 007), № 022 (вертолет 005), № 024 (вертолет 009), № 025 (вертолет 008).	По замене штифта 1-4-8-кд ОСТ 1 35000-78 на штифт 1-5-10-кд ОСТ1 35000-78 фиксации пальца в ЦОСах черт. 226.00.1922.0100 верхнего винта и в упорах свеса черт. 226.00.1921.0100 нижнего винта	АО "КумАПП"	Организация, имеющая сертификат ФАП-285	по согласованию между АО и АО "КумАПП"	20

Начальник ОИЛПЭВ



С.П. Беседов