


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный конструктор программы SSJ



В.Н. Лавров

«23» мая 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № RRJ0000-OR-470-0290

по поддержанию летной годности самолетов типа RRJ-95 в связи с обнаружением повреждения узла навески и крепления привода руля направления р/н Т7.92.3320.150.000.70

В связи с обнаружением повреждения узла навески и крепления привода руля направления р/н Т7.92.3320.150.000.70 на самолете RRJ-95В RA-89051 заводской №95089 принимается следующее решение:

1. Эксплуатирующим организациям ВС RRJ-95, в соответствии с ТЛГ Росавиации, произвести осмотр узлов навески и крепления приводов руля направления: р/н Т7.92.3320.130.000.70, Т7.92.3320.140.000.70, Т7.92.3320.150.000.70, согласно РЭ Работа 55-46-00-220-801 «Детальный осмотр узлов навески и крепления приводов руля направления».

Результаты осмотров направить в Центр поддержки заказчиков АО «ГСС» на электронный адрес customercare@scac.ru.

2. В случае отсутствия замечаний по результатам выполнения п.1 – продолжить нормальную эксплуатацию ВС с последующим выполнением осмотра по п.3.

3. Эксплуатирующим организациям ВС RRJ-95, на ближайшей еженедельной форме ТО совместно с представителями АО «ГСС», произвести осмотр узлов навески и крепления приводов руля направления: р/н Т7.92.3320.130.000.70, Т7.92.3320.140.000.70, Т7.92.3320.150.000.70, согласно РЭ Работа 55-46-00-250-801 «Специальный детальный осмотр узлов навески и крепления приводов руля направления» и инструментальный контроль согласно РНМК Работа 55-46-09-001 «Контроль узлов навески и крепления приводов руля направления».

Результаты осмотров направить в Центр поддержки заказчиков АО «ГСС» на электронный адрес customercare@scac.ru.

4. В случае отсутствия замечаний по результатам выполнения п.3 – продолжить нормальную эксплуатацию ВС.

5. В случае обнаружения повреждений узлов навески и крепления приводов руля направления: р/н Т7.92.3320.130.000.70, Т7.92.3320.140.000.70, Т7.92.3320.150.000.70 при выполнении осмотров по п.п.1 и 3 настоящего Решения – выполнить рекомендации Центра поддержки заказчиков АО «ГСС», разработанные на основе представленных результатов осмотров.

- Приложения:
1. РЭ 55-46-00-220-801 «Детальный осмотр узлов навески и крепления приводов руля направления» на 4 л.
 2. РЭ 55-46-00-250-801 «Специальный детальный осмотр узлов навески и крепления приводов руля направления» на 4 л.
 3. РНМК 55-46-09-001 «Контроль узлов навески и крепления приводов руля направления» на 6 л.