

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

СЕРТИФИКАТ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

№ 285-17-078

Настоящим сертификатом подтверждается соответствие

ГКУ «МАЦ»

(название организации, ИНН)

ИНН 7706400162

Федеральным авиационным правилам «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил», утвержденным приказом Минтранса России от 25 сентября 2015 г. № 285, и может осуществлять виды деятельности, указанные в приложении к настоящему сертификату, которое является его неотъемлемой частью.

Дата выдачи сертификата:

09.06.2017
(число/месяц/год)

Заместитель руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта

(подпись, Ф.И.О., должность)

М.В. Буланов



Приложение к сертификату организации по техническому обслуживанию

№ 285-17-078 от 09 июня 2017 г.

ГКУ «МАЦ»
(название организации)

разрешено осуществлять следующие виды работ по техническому обслуживанию:

КЛАСС	РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ	ОГРАНИЧЕНИЯ	ОТО	ПТО
Воздушные суда	А3: Вертолеты	Ми-26 Т с двигателями Д-136, ВСУ ТА-8В	Да	Да
		Ка-32 А с двигателями ТВ3-117ВМА, ВСУ АИ-9В, SAFIR 5K/G	Да	Да
		ВК 117 С-2 с двигателями ARRIEL 1E2	Да	Да
		Bell-429 с двигателем Pratt&Whitney PW207D1	Да	Да
		ВК 117 С-2 с двигателями ARRIEL 1E2	Переоборудование в санитарный (транспортный) вариант, выполнение сервисных бюллетеней	
		Bell-429 с двигателем Pratt&Whitney PW207D1	выполнение сервисных бюллетеней	
Двигатель	В1: ГТД	ARRIEL 1E2	Выполнение работ по ТО определенных разработчиком, выполнение сервисных бюллетеней	
		Pratt&Whitney PW207D1	выполнение сервисных бюллетеней	
Компоненты, исключая двигатель или ВСУ	С10: Несущие винты вертолетов	Несущий винт вертолета ВК 117 С-2	Инспекция и ремонт лопастей несущего винта, инспекция и ремонт втулки несущего винта	
	С20: Конструкция планера ВС	Вертолет ВК 117 С-2	Инспекция и ремонт композитных материалов планера	

Дата выдачи **09.06.2017**

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта



М.В. Буланов